

	<p>Tárgyak: 9000-es szelvény (1965-ös dunai árvíz)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.88.60</p>
--	--

Leírás

Bordás megtámasztás a 9000-es szelvénynél

Fekete-fehér fotó az 1965-ös dunai árvíz június 24-26-án Mohács és az országhatár között című albumból.

Ebben az évben rendkívüli dunai árvíz pusztított Magyarországon, amely a szokatlanul csapadékos időjárás és az alpesi hőtömegek olvadása következtében alakult ki. A folyó vízállása minden korábbinál magasabb volt, de a magyar szakaszon dolgozó közel 40 000 ember sikeresen helyt állt.

Bordás megtámasztás: Árvízvédelmi töltések mentett oldali (általában homokzsákos) megtámasztásának vagy terhelésének a szivárgó vizek eltávolítását is lehetővé tevő módja. Homokos kavicsal kitöltött árkocskák vezetnek tovább a töltésből a bordákat alkotó zsáksorok között hagyott sávokban megjelenő szivárgó vizet.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 9,5 cm, sz: 6,5 cm; Album mérete: h: 32 cm, sz: 23 cm

Események

Készítés	mikor	1965
	ki	
	hol	Mohács

Kulcsszavak

- fotóalbum
- homokzsák
- történeti
- árvíz