

	<p>Tárgyak: A fólia leterhelése a 14050-es szelvényénél (1965-ös dunai árvíz)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.88.106</p>
--	--

Leírás

Fekete-fehér fotó az 1965-ös dunai árvíz június 24-26-án Mohács és az országhatár között című albumból.

Ebben az évben rendkívüli dunai árvíz pusztított Magyarországon, amely a szokatlanul csapadékos időjárás és az alpesi hótömegek olvadása következtében alakult ki. A folyó vízállása minden korábbinál magasabb volt, de a magyar szakaszon dolgozó közel 40 000 ember sikeresen helyt állt.

Árvíz esetén a töltésen átsorduló, átfolyó, átömlő víz elmoshatja a töltést. Minél homokosabb, lazább a töltés anyaga, az átsordulásból keletkező kimosás annál gyorsabb, az elmosás veszélye annál nagyobb. Jelentősen csökkenthető az elmosás veszélye, ha a mentett oldalon a vizet fólián vezetjük le, úgy, hogy a víz ne jusson be a fólia alá. Ehhez a fóliát homokzsákokkal kell leterhelni. A víz alatti fóliaelhelyezésben és leterhelésben bűvárok segítenek.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 9,5 cm, sz: 6,5 cm; Album mérete: h: 32 cm, sz: 23 cm

Események

Készítés	mikor	1965
	ki	
	hol	Mohács

Kulcsszavak

- Duna
- fotóalbum
- történeti