

	<p>Object: Csintova lecsapolása Szabadszállás község határában, felső kotrógéppel (Pestvármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulat)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.629.9</p>
--	---

## Description

Csintova ér lecsapolása.

Fotó a Pestvármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző társulat munkálatai 1925-1931 között című albumból.

A Pestvármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulat 1909-ben alakult meg, hogy Dunaharaszti és Alsónémedi északi határtól a sárközi ármentesítő-társulat északi határvonaláig terjedő mocsaras területről a belvizeket levezesse és öntöző műveket építsen. A lecsapoló-hálózat kiépítését 1912-ben kezdték el, de az I. világháború, később pedig anyagi nehézségek miatt nem tudták folytatni. A csatornahálózat építése Lupkovics Brunó mérnök vezetésével, 1925-ben indult újra és hat év elteltével, 1931-ben fejeződött be. A társulat fotóalbumában található képek ezt az időszakot idézik fel.

## Basic data

Material/Technique:

Papír / archív fotó

Measurements:

h: 8,3 cm, sz: 11 cm; Album mérete: h: 28  
cm, sz: 19 cm, m: 2 cm

## Events

Created

When

May 6, 1927

Who

Lupkovics Brunó

Where

Szabadszállás

## Keywords

- Photograph album
- történeti