

| | |
|--|--|
| | <p>Object: Középső kotrógép a Kara erénél a 78+000 szelvénynél, télen (Pestvármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulat)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.629.31</p> |
|--|--|

Description

Fotó a Pestvármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző társulat munkálatai 1925-1931 között című albumból.

A Pestvármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulat 1909-ben alakult meg, hogy Dunaharaszti és Alsónémedi északi határától a sárközi ármentesítő-társulat északi határvonaláig terjedő mocsaras területről a belvizeket levezesse és öntöző műveket építsen. A lecsapoló-hálózat kiépítését 1912-ben kezdték el, de az I. világháború, később pedig anyagi nehézségek miatt nem tudták folytatni. A csatornahálózat építése Lupkovics Brunó mérnök vezetésével, 1925-ben indult újra és hat év elteltével, 1931-ben fejeződött be. A társulat fotóalbumában található képek ezt az időszakot idézik fel.

Basic data

Material/Technique:

Papír / archív fotó

Measurements:

h: 10,3 cm, sz: 7,8 cm; Album mérete: h: 28 cm, sz: 19 cm, m: 2 cm

Events

| | | |
|---------|-------|-----------------|
| Created | When | 1925-1931 |
| | Who | Lupkovics Brunó |
| | Where | |

Keywords

- Photograph album
- kotrógép
- történeti