

	<p>Objekt: Falrészlet javítás után (A bajai Deák Ferenc zsilip)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Sammlung: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventarnummer: DM_TK_24.104.12</p>
--	---

Beschreibung

A bajai Deák Ferenc zsilip 1875-ben készült el a Sugovica és a szeremlei Holt-Duna találkozásánál, a Ferenc- csatornarendszer legészakibb pontján. Az építmény egy egybeépült, hajó- és vízbeeresztő zsilipből álló, kettős hasznosítású vízügyi létesítmény. A két zsilipet egy közös fallal választották el egymástól. A több mint 145 éves műtárgyat az évek során többször kellett javítani. Ezek közül is jelentősebb volt az 1926-os árvízét követő, az 1932-ben Lampl Hugó és Vázsonyi Ádám vezetésével végrehajtott javítás. A műtárgyat a munkálatok alatt víztelenítették egy felső és egy alsó lezárással, majd megkezdték a zsilip falainak megerősítését, a falfelületek javítását, repedések tömítését, stb. A képen a tápszilip baloldali fala javítás után.

Fekete-fehér fotó a bajai Deák Ferenc hajózó- és tápszilip javítási munkálatairól 1932. január-május hónapban a bajai m. kir. folyammérnöki hivatal vezetése alatt című albumból.

Grunddaten

Material/Technik:	Papír / fotó
Maße:	h: 11,5 cm, sz: 8,5 cm; Album mérete: h: 35 cm, sz: 27 cm

Ereignisse

Hergestellt	wann	09.05.1932
	wer	M. Kir. Folyammérnöki Hiv.
	wo	Baja

[Geographischer wann
Bezug]

wer

wo Baja

[Geographischer wann
Bezug]

wer

wo Deák Ferenc zsilip (Baja)

[Geographischer wann
Bezug]

wer

wo Donau-Theiß-Donau-Kanalsystem

[Geographischer wann
Bezug]

wer

wo Donau

Schlagworte

- Fotoalbum
- történeti