

	<p>Object: A felületek gúnnel való javítása, 1932. április 1. (A bajai Deák Ferenc zsilip)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.104.13</p>
--	--

Description

A bajai Deák Ferenc zsilip 1875-ben készült el a Sugovica és a szeremlei Holt-Duna találkozásánál, a Ferenc- csatornarendszer legészakibb pontján. Az építmény egy egybeépült, hajó- és vízbeeresztő zsilipből álló, kettős hasznosítású vízügyi létesítmény. A két zsilipet egy közös fallal választották el egymástól. A több mint 145 éves műtárgyat az évek során többször kellett javítani. Ezek közül is jelentősebb volt az 1926-os árvízét követő, az 1932-ben Lampl Hugó és Vázsonyi Ádám vezetésével végrehajtott javítás. A műtárgyat a munkálatok alatt víztelenítették egy felső és egy alsó lezárással, majd megkezdték a zsilip falainak megerősítését, a falfelületek javítását, repedések tömítését, stb. A képen a tápszilip baloldali falának javítási munkálatai láthatók.

Fekete-fehér fotó a bajai Deák Ferenc hajózó- és tápszilip javítási munkálatairól 1932. január-május hónapban a bajai m. kir. folyammérnöki hivatal vezetése alatt című albumból.

Basic data

Material/Technique:	Papír / fotó
Measurements:	h: 11,8 cm, sz: 8,6 cm; Album mérete: h: 35 cm, sz: 27 cm

Events

Created	When	April 1, 1932
	Who	M. Kir. Folyammérnöki Hiv.

[Relationship
to location] Where Baja, Hungary
 When

 Who
 Where Baja, Hungary
[Relationship
to location] When

 Who
 Where Deák Ferenc zsilip (Baja)
[Relationship
to location] When

 Who
 Where Danube–Tisa–Danube Canal
[Relationship
to location] When

 Who
 Where Danube

Keywords

- Photograph album
- történeti