

| | |
|--|--|
| | <p>Tárgyak: A levésett és a vasbetonszerű javítás alá armirozott felület (A bajai Deák Ferenc zsilip)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.104.44</p> |
|--|--|

Leírás

A bajai Deák Ferenc zsilip 1875-ben készült el a Sugovica és a szeremlei Holt-Duna találkozásánál, a Ferenc- csatornarendszer legészakibb pontján. Az építmény egy egybeépült, hajó- és vízbeeresztő zsilipből álló, kettős hasznosítású vízügyi létesítmény. A két zsilipet egy közös fallal választották el egymástól. A több mint 145 éves műtárgyat az évek során többször kellett javítani. Ezek közül is jelentősebb volt az 1926-os árvízvet követő, az 1932-ben Lampl Hugó és Vázsonyi Ádám vezetésével végrehajtott javítás. A műtárgyat a munkálatok alatt víztelenítették egy felső és egy alsó lezárással, majd megkezdték a zsilip falainak megerősítését, a falfelületek javítását, repedések tömítését, stb.

A tápszilip pilléreinek javítása.

Fekete-fehér fotó a bajai Deák Ferenc hajózó- és tápszilip javítási munkálatairól 1932. január-május hónapban a bajai m. kir. folyammérnöki hivatal vezetése alatt című albumból.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 8,6 cm, sz: 11,5 cm; Album mérete: h: 35 cm, sz: 27 cm

Események

| | | |
|----------|-------|----------------------------|
| Készítés | mikor | 1932. március 20. |
| | ki | M. Kir. Folyammérnöki Hiv. |
| | hol | Baja |

| | | |
|------------------------|-------|---------------------------|
| [Földrajzi vonatkozás] | mikor | |
| | ki | |
| | hol | Baja |
| [Földrajzi vonatkozás] | mikor | |
| | ki | |
| | hol | Deák Ferenc zsilip (Baja) |
| [Földrajzi vonatkozás] | mikor | |
| | ki | |
| | hol | Duna–Tisza–Duna-csatorna |
| [Földrajzi vonatkozás] | mikor | |
| | ki | |
| | hol | Duna |

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti