

	<p>Object: A hajózózsilip baloldalán egy repedés kivésés utáni felbetonozás, téglá saluzás mellett (A bajai Deák Ferenc zsilip)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.104.60</p>
--	---

Description

A bajai Deák Ferenc zsilip 1875-ben készült el a Sugovica és a szeremlei Holt-Duna találkozásánál, a Ferenc- csatornarendszer legészakibb pontján. Az építmény egy egybeépült, hajó- és vízbeeresztő zsilipből álló, kettős hasznosítású vízügyi létesítmény. A két zsilipet egy közös fallal választották el egymástól. A több mint 145 éves műtárgyat az évek során többször kellett javítani. Ezek közül is jelentősebb volt az 1926-os árvízét követő, az 1932-ben Lampl Hugó és Vázsonyi Ádám vezetésével végrehajtott javítás. A műtárgyat a munkálatok alatt víztelenítették egy felső és egy alsó lezárással, majd megkezdtek a zsilip falainak megerősítését, a falfelületek javítását, repedések tömítését, stb. Részlet a munkából. Az átszivárgó víz a befalazott vascsövön távozik.

Fekete-fehér fotó a bajai Deák Ferenc hajózó- és tápzsilip javítási munkálatairól 1932. január-május hónapban a bajai m. kir. folyammérnöki hivatal vezetése alatt című albumból.

Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 11,5 cm, sz: 8,8 cm; Album mérete: h: 35 cm, sz: 27 cm

Events

Created

When

March 21, 1932

Who M. Kir. Folyammérnöki Hiv.
Where Baja, Hungary
[Relationship
to location] When

Who
Where Baja, Hungary
[Relationship
to location] When

Who
Where Deák Ferenc zsilip (Baja)
[Relationship
to location] When

Who
Where Danube–Tisa–Danube Canal
[Relationship
to location] When

Who
Where Danube

Keywords

- Photograph album
- történeti