

	<p><b>Objekt:</b> A fülöpszállási vasúti hídnál: Fenékmélyítés kútkotrókkal víz alól (Pestvármegyei Dunavölgy Leccsapoló és Öntöző Társulat)</p> <p><b>Museum:</b> Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p><b>Sammlung:</b> Történeti Képgyűjtemény</p> <p><b>Inventarnummer:</b> DM_TK_24.631.37</p>
--	---

## Beschreibung

Fekete-fehér fotó a Pestvármegyei Dunavölgy Leccsapoló és Öntöző Társulat munkálatai 1925-1931 között című albumból.

A Pestvármegyei Dunavölgy Leccsapoló és Öntöző Társulat 1909-ben alakult meg, hogy Dunaharaszti és Alsónémedi északi határától a sárközi ármentesítő-társulat északi határvonaláig terjedő mocsaras területről a belvizeket levezesse és öntöző műveket építsen. A leccsapoló-hálózat kiépítését 1912-ben kezdték el, de az I. világháború, később pedig anyagi nehézségek miatt nem tudták folytatni. A csatornahálózat építése Lupkovics Brunó mérnök vezetésével, 1925-ben indult újra és hat év elteltével, 1931-ben fejeződött be. A társulat fotóalbumában található képek ezt az időszakot idézik fel.

## Grunddaten

Material/Technik:

Papír / archív fotó

Maße:

h: 11,2 cm, sz: 8 cm; Album mérete: h: 31,5 cm, sz: 22 cm

## Ereignisse

Hergestellt	wann	1925-1931
	wer	Lupkovics Brunó
	wo	Kunszentmiklós

## Schlagworte

- Fotoalbum
- történeti