

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Objekt:</b> Fülöpszálláson a főcsatorna vasúti keresztezése utáni partbiztosítás (Pestvármegyei Dunavölgy Leccsapoló és Öntöző Társulat)</p> <p><b>Museum:</b> Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum<br/>Kölcsey u. 2.<br/>2500 Esztergom<br/>+36 33 500 250<br/>info@dunamuzeum.hu</p> <p><b>Sammlung:</b> Történeti Képgyűjtemény</p> <p><b>Inventarnummer:</b> DM_TK_24.631.43</p> |
|--|---|

## Beschreibung

Fekete-fehér fotó a Pestvármegyei Dunavölgy Leccsapoló és Öntöző Társulat munkálatai 1925-1931 között című albumból.

A Pestvármegyei Dunavölgy Leccsapoló és Öntöző Társulat 1909-ben alakult meg, hogy Dunaharaszti és Alsónémedi északi határától a sárközi ármentesítő-társulat északi határvonaláig terjedő mocsaras területről a belvizeket levezesse és öntöző műveket építsen. A leccsapoló-hálózat kiépítését 1912-ben kezdték el, de az I. világháború, később pedig anyagi nehézségek miatt nem tudták folytatni. A csatornahálózat építése Lupkovics Brunó mérnök vezetésével, 1925-ben indult újra és hat év elteltével, 1931-ben fejeződött be. A társulat fotóalbumában található képek ezt az időszakot idézik fel.

## Grunddaten

Material/Technik:

Papír / archív fotó

Maße:

h: 10,8 cm, sz: 7,5 cm; Album mérete: h: 31,5 cm, sz: 22 cm

## Ereignisse

|             |      |                 |
|-------------|------|-----------------|
| Hergestellt | wann | 1925-1931       |
|             | wer  | Lupkovics Brunó |
|             | wo   | Fülöpszállás    |

[Geographischer wann  
Bezug]

wer

wo

Fülöpszállás

[Person-  
Körperschaft-  
Bezug]

wann

wer

wo

Pestvármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulat

## Schlagworte

- Fotoalbum
- történeti