

	<p>Tárgyak: Durva rács és elzáró zsilip (Budapest Székesfőváros Központi Csatorna- szivattyútelepe)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.929.6</p>
--	---

Leírás

Fekete-fehér fotó a Budapest Székesfőváros Központi Csatorna-szivattyútelepe című albumból.

A főváros pesti részének a Hungária-körúttól befelé eső területéről a szenny- és csapadékvizet csatornák segítségével vezették le az 1893-ban létesült Központi csatorna-szivattyútelepre, ahonnan a szenny- és csapadékvizet a centrifugálszivattyúk a Dunába nyomták. A szennyvíztisztítás ebben az időben csupán mechanikai tisztításból állt, melynek egy részét emberi erővel végezték. Az 1924-1931 között zajló korszerűsítés során az új szennyvízkezelő épületet a régi földalatti iszapmedencék alapfalain építették fel. A föld alatti medencék fölé világos csarnok épült, benne egy korszerű szennyvíztisztító berendezéssel, amely a tisztítást emberi erő kizárásával, gépi úton végezte el.

A homokmedencék befolyási oldalán elhelyezett ún. durvarács, amelynek rácsköze 100 mm volt, a finom szűrőráciban esetlegesen kárt okozó, nagyobb úszótárgyak távoltartására szolgált.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fekete-fehér fotó

Méretek:

h: 11,7 cm, sz: 16,3 cm; Album mérete: h: 30 cm, sz: 22 cm

Események

Készítés mikor 1930

[Földrajzi
vonatkozás]

ki	Zaitz László
hol	Budapest
mikor	
ki	
hol	Budapest

Kulcsszavak

- Szennyvíztisztítás
- fotóalbum
- szennyvíz
- történeti