

	<p>Tárgyak: Elöntött udvarok Dömsödön az ártérben (1941. évi dunai árvíz)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.935.6</p>
--	---

Leírás

Fekete-fehér fotó "Az 1941. évi télutói árvíz eseményei és a helyreállítások" című albumból. 1941 februárjában a Duna jege a jugoszláv szakasztól Budapestig 4 méter vastagságban feltorlódott, és Budapesten 738 cm-es vízállás mellett több mint 400 cm duzzasztást okozott. Február közepén a jégtorlasz által felduzzasztott víz a Dömsöd-Pataj Dunavédgát Társulat árvédelmi töltésén több helyen átsordult, majd Apostagnál átszakította a töltést, jelentős területeket elöntve.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fekete-fehér fotó

Méretek:

h: 8,7 cm, sz: 6 cm; Album mérete: h: 31 cm, sz: 22 cm

Események

Készítés	mikor	1941
	ki	Clair Gyula
	hol	
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Dömsöd
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	

ki
hol Duna

Kulcsszavak

- fotóalbum; látkép
- történeti
- árvíz