

	<p>Object: Elöntött házak a dömsödi ártérben (1941. évi dunai árvíz)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.935.8</p>
--	---

Description

Fekete-fehér fotó "Az 1941. évi télutói árvíz eseményei és a helyreállítások" című albumból. 1941 februárjában a Duna jege a jugoszláv szakasztól Budapestig 4 méter vastagságban feltorlódott, és Budapesten 738 cm-es vízállás mellett több mint 400 cm duzzasztást okozott. Február közepén a jégtorlasz által felduzzasztott víz a Dömsöd-Pataj Dunavédgát Társulat árvédelmi töltésén több helyen átcordult, majd Apostagnál átszakította a töltést, jelentős területeket elöntve.

Basic data

Material/Technique:	Papír / fekete-fehér fotó
Measurements:	h: 8,7 cm, sz: 6 cm; Album mérete: h: 31 cm, sz: 22 cm

Events

Created	When	1941
	Who	Clair Gyula
	Where	
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Dömsöd

[Relationship
to location]

When

Who

Where

Danube

Keywords

- Flood
- fotóalbum; látkép
- történeti