

	<p>Tárgyak: Helyreállítási munkálatok az I-II. szakadásnál (1941. évi dunai árvíz)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.935.53</p>
--	---

## Leírás

Fekete-fehér fotó "Az 1941. évi télutói árvíz eseményei és a helyreállítások" című albumból. 1941 februárjában a Duna jege a jugoszláv szakasztól Budapestig 4 méter vastagságban feltorlódott, és Budapesten 738 cm-es vízállás mellett több mint 400 cm duzzasztást okozott. Február közepén a jégtorlasz által felduzzasztott víz a Dömsöd-Pataj Dunavédgát Társulat árvédelmi töltésén több helyen átcsordult, majd Apostagnál átszakította a töltést, jelentős területeket elöntve.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fekete-fehér fotó

Méretek:

h: 8,5 cm, sz: 5,9 cm; Album mérete: h: 31 cm, sz: 22 cm

## Események

Készítés	mikor	1941
	ki	Clair Gyula
	hol	

## Kulcsszavak

- Istrángos cölöpverő
- fotóalbum; látkép
- történeti

- árvíz