

	<p><b>Object:</b> Az árvízvédelmi töltésen kifolyó víz a MÁV töltés után elérte a Bátaszék-Baja-i utat (1956. évi jeges árvíz Tolna megye területén)</p> <p><b>Museum:</b> Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p><b>Collection:</b> Történeti Képgyűjtemény</p> <p><b>Inventory number:</b> DM_TK_2009.19.1.25</p>
--	--

## Description

Az árvízvédelmi töltésen kifolyó víz a MÁV töltés után elérte a Bátaszék-Baja-i utat, melyen később átömlött és elöntötte Pörboly-Báta térségét.

Fekete-fehér fotó "Az 1956. évi március havi jeges árvíz Tolna megye területén" című albumból, melyben a képek 4 szakaszban illusztrálják az eseményeket.

I. szakasz: Duna jobbpart 0,000-28,750 km Báta-Keselyűs, Sió jobbpart 0,000-3,600 km Keselyűs.

A fényképeket felvették: - Bokor Mihály mérnök, Bp. MÉLYÉPTEK; - Csőregh Ferenc mérnök, Bp. VIZITERV; - Szviderszky Gyula mérnök, Bp. VIZITERV; - Dr. Boros György orvos, Szekszárd Megyei Tanács; - Sándor Gábor közl.o.v., Szekszárd Megyei Tanács; - Balázs László mérnök, Székesfehérvár VIZIG; - Lublós László mérnök, Székesfehérvár VIZIG.  
Az albumot Lublós László állította össze.

## Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 9,6 cm, sz: 6,5 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23,5 cm

## Events

Created	When	March 1956
	Who	
	Where	Karaszifok, Doromlás, Dombori, Borrév

## Keywords

- 1956. évi jeges árvíz
- Flood
- Photograph album
- jeges árvíz
- személyautó
- történeti