

	<p>Tárgyak: A Pörböly feletti szakaszon a védekezés tovább folyt (1956. évi jeges árvíz Tolna megye területén)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.19.1.29</p>
--	--

Leírás

A Sió jobbparti töltés legalsó szakaszán a Keselyűsi gátórház mellett már csak a homokzsákok védenek. Az elázott töltésen szállítani nem lehet. Szállítás csak dereglyén.

Fekete-fehér fotó "Az 1956. évi március havi jeges árvíz Tolna megye területén" című albumból, melyben a képek 4 szakaszban illusztrálják az eseményeket.

I. szakasz: Duna jobbpart 0,000-28,750 km Bata-Keselyűs, Sió jobbpart 0,000-3,600 km Keselyűs.

A fényképeket felvették: - Bokor Mihály mérnök, Bp. MÉLYÉPTEK; - Csőregh Ferenc mérnök, Bp. VIZITERV; - Szviderszky Gyula mérnök, Bp. VIZITERV; - Dr. Boros György orvos, Szekszárd Megyei Tanács; - Sándor Gábor közl.o.v., Szekszárd Megyei Tanács; - Balázs László mérnök, Székesfehérvár VIZIG; - Lublós László mérnök, Székesfehérvár VIZIG.
Az albumot Lublós László állította össze.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méret:

h: 9,3 cm, sz: 6,2 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23,5 cm

Események

Készítés mikor 1956. március

ki

hol

Karaszifok, Doromlás, Dombori, Borrév

Kulcsszavak

- 1956. évi jeges árvíz
- fotóalbum
- homokzsák
- jeges árvíz
- történeti
- árvíz