

	<p><b>Tárgyak:</b> A pörbolyi Duna jobbparti töltés mentett oldalában feltárt fagyökerek káros hatása látható (1956. évi jeges árvíz Tolna megye területén)</p> <p><b>Intézmény:</b> Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p><b>Gyűjtemények:</b> Történeti Képgyűjtemény</p> <p><b>Leltári szám:</b> DM_TK_2009.19.1.48</p>
--	--

## Leírás

A pörbolyi Duna jobbparti töltés 11+020 szelvényének mentett oldalában feltárt fagyökerek káros hatása látható. A fagyökerek behálózják a töltést, melyek a vízszivárgást elősegítik. A háttérben a pörbolyi vasúti sorompó látható.

Fekete-fehér fotó "Az 1956. évi március havi jeges árvíz Tolna megye területén" című albumból, melyben a képek 4 szakaszban illusztrálják az eseményeket.

I. szakasz: Duna jobbpart 0,000-28,750 km Bata-Keselyűs, Sió jobbpart 0,000-3,600 km Keselyűs.

A fényképeket felvették: - Bokor Mihály mérnök, Bp. MÉLYÉPTERV; - Csőregh Ferenc mérnök, Bp. VIZITERV; - Szviderszky Gyula mérnök, Bp. VIZITERV; - Dr. Boros György orvos, Szekszárd Megyei Tanács; - Sándor Gábor közl.o.v., Szekszárd Megyei Tanács; - Balázs László mérnök, Székesfehérvár VIZIG; - Lublós László mérnök, Székesfehérvár VIZIG.  
Az albumot Lublós László állította össze.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 8,9 cm, sz: 6,2 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23,5 cm

## Események

Készítés	mikor	1956. március
	ki	
	hol	Karaszifok, Doromlás, Dombori, Borrév
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Duna

## Kulcsszavak

- 1956. évi jeges árvíz
- fotóalbum
- jeges árvíz
- töltés
- történeti
- árvíz