

	<p>Object: A honvédség kétszer robbantja a Sió töltésszelvényét a víz gyorsabb levezetése érdekében március 20-án (1956. évi jeges árvíz Tolna megye területén)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2009.19.1.109</p>
--	---

Description

Az árvíz levonulása után: A honvédség kétszer robbantja a Sió balparti 1+980 töltésszelvényét, a bogoyiszlói elöntött térség mélyebb részeiből a víznek a Sióba való gyorsabb levezetése érdekében március 20-án.

Fekete-fehér fotó "Az 1956. évi március havi jeges árvíz Tolna megye területén" című albumból, melyben a képek 4 szakaszban illusztrálják az eseményeket.

II. szakasz: Duna jobbpart 31,800-64,150 km Karaszifok-Paks, Sió balpart 0,000-3,000 km Karaszifok.

A fényképeket felvették: - Bokor Mihály mérnök, Bp. MÉLYÉPTERV; - Csőregh Ferenc mérnök, Bp. VIZITERV; - Szviderszky Gyula mérnök, Bp. VIZITERV; - Dr. Boros György orvos, Szekszárd Megyei Tanács; - Sándor Gábor közl.o.v., Szekszárd Megyei Tanács; - Balázs László mérnök, Székesfehérvár VIZIG; - Lublőy László mérnök, Székesfehérvár VIZIG.
Az albumot Lublőy László állította össze.

Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 6,5 cm, sz: 9,5 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23,5 cm

Events

Created	When	March 1956
	Who	
	Where	Karaszifok, Doromlás, Dombori, Borrév
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Sió

Keywords

- 1956. évi jeges árvíz
- Damm
- Flood
- Photograph album
- Soldier
- jeges árvíz
- történeti