

	<p>Tárgyak: A honvédség kétszer robbantja a Sió töltésszelvényét a víz gyorsabb levezetése érdekében március 20-án (1956. évi jeges árvíz Tolna megye területén)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.19.1.112</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Leírás

Az árvíz levonulása után: A honvédség kétszer robbantja a Sió balparti 1+980 töltésszelvényét, a bogyiszlói elöntött térség mélyebb részeiből a víznek a Sióba való gyorsabb levezetése érdekében március 20-án.

Fekete-fehér fotó "Az 1956. évi március havi jeges árvíz Tolna megye területén" című albumból, melyben a képek 4 szakaszban illusztrálják az eseményeket.

II. szakasz: Duna jobbpart 31,800-64,150 km Karaszifok-Paks, Sió balpart 0,000-3,000 km Karaszifok.

A fényképeket felvették: - Bokor Mihály mérnök, Bp. MÉLYÉPTERV; - Csőregh Ferenc mérnök, Bp. VIZITERV; - Szviderszky Gyula mérnök, Bp. VIZITERV; - Dr. Boros György orvos, Szekszárd Megyei Tanács; - Sándor Gábor közl.o.v., Szekszárd Megyei Tanács; - Balázs László mérnök, Székesfehérvár VIZIG; - Lublós László mérnök, Székesfehérvár VIZIG.  
Az albumot Lublós László állította össze.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 6,5 cm, sz: 9,6 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23,5 cm

## Események

Készítés	mikor	1956. március
	ki	
	hol	Karaszifok, Doromlás, Dombori, Borrév
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Sió

## Kulcsszavak

- 1956. évi jeges árvíz
- fotóalbum
- jeges árvíz
- töltés
- történeti
- árvíz