

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Tárgyak: Még márciusban megindultak a felmérési munkák (1956. évi jeges árvíz Tolna megye területén)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum<br/>Kölcsey u. 2.<br/>2500 Esztergom<br/>+36 33 500 250<br/>info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.19.1.116</p> |
|--|--|

## Leírás

Még márciusban megindultak a felmérési munkák az ideiglenes helyreállítás érdekében. A képen a dombori szakadás északi töltéscsonkja látható.

Fekete-fehér fotó "Az 1956. évi március havi jeges árvíz Tolna megye területén" című albumból, melyben a képek 4 szakaszban illusztrálják az eseményeket.

II. szakasz: Duna jobbpart 31,800-64,150 km Karaszifok-Paks, Sió balpart 0,000-3,000 km Karaszifok.

A fényképeket felvették: - Bokor Mihály mérnök, Bp. MÉLYÉPTEK; - Csőregh Ferenc mérnök, Bp. VIZITERV; - Szviderszky Gyula mérnök, Bp. VIZITERV; - Dr. Boros György orvos, Szekszárd Megyei Tanács; - Sándor Gábor közl.o.v., Szekszárd Megyei Tanács; - Balázs László mérnök, Székesfehérvár VIZIG; - Lublós László mérnök, Székesfehérvár VIZIG.  
Az albumot Lublós László állította össze.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méret:

h: 8,8 cm, sz: 6,2 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23,5 cm

## Események

Készítés                      mikor                      1956. március

ki

hol

Karaszifok, Doromlás, Dombori, Borrév

## Kulcsszavak

- 1956. évi jeges árvíz
- fotóalbum
- jeges árvíz
- történeti
- árvíz