

| | |
|--|--|
| | <p>Tárgyak: Tolna felőli felvétel (1956. évi jeges árvíz Tolna megye területén)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.19.1.136</p> |
|--|--|

Leírás

A tolnai áttöltés 1956. március 11-én délelőtt víz alá került. A Domboriban 1956. március 10-én 21:20 órakor bekövetkezett töltésszakadástól a Duna vize 11-én 5:15-kor érte el a tolnai gátórházat és 6:30-kor már teljesen víz alá került. A tolnai holt Dunaág áttöltésében a Madi Kovács zsilip vízmércéjén a vízállások: március 9-én 18 órakor 890 cm a Sió vízállása; március 10-én 23 órakor 960 cm a Sió vízállása; március 11-én 9 órakor 970 cm a Sió vízállása. A felvétel idejében március 11-én délelőtt a Sió és a Duna vízállásai: Sió kb. 980 cm, Duna kb. 1020 cm.

A kép bal oldalán, a háttérben a tolnai gátórház látható.

Fekete-fehér fotó "Az 1956. évi március havi jeges árvíz Tolna megye területén" című albumból, melyben a képek 4 szakaszban illusztrálják az eseményeket.

III. szakasz: Sió balpart 3,000-27,000 km Góga-Palánk, Sió jobbpart 3,600-13,000 km Borrév-Palánk.

A fényképeket felvették: - Bokor Mihály mérnök, Bp. MÉLYÉPTERV; - Csőregh Ferenc mérnök, Bp. VIZITERV; - Szviderszky Gyula mérnök, Bp. VIZITERV; - Dr. Boros György orvos, Szekszárd Megyei Tanács; - Sándor Gábor közl.o.v., Szekszárd Megyei Tanács; - Balázs László mérnök, Székesfehérvár VIZIG; - Lublós László mérnök, Székesfehérvár VIZIG.
Az albumot Lublós László állította össze.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méret:

h: 5,7 cm, sz: 5,7 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23,5 cm

Események

| | | |
|----------|-------|---------------------------------------|
| Készítés | mikor | 1956. március |
| | ki | |
| | hol | Karaszifok, Doromlás, Dombori, Borrév |

Kulcsszavak

- 1956. évi jeges árvíz
- fotóalbum
- jeges árvíz
- tehergépkocsi
- történeti
- árvíz