

	<p>Tárgyak: A dunai áttöltés végén épített nyúlgátat a víz megkerülte (1956. évi jeges árvíz Tolna megye területén)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.19.1.138</p>
--	--

Leírás

A dunai áttöltés végén épített nyúlgátat a víz megkerülte a 16+250 szelvényben keletkezett szakadásból.

A Sió balparti töltésén március 4-9-ig 13 km hosszban nyúlgát épült a legnehezebb körülmények között. A töltés így is alacsonynak bizonyult. Március 10-én 9 órakor hosszabb szakaszokon már csak a nyúlgátak tartják a vizet. Góga és a Mözsi gátórházak között 5 szakadás keletkezett 10-én 21:30 óra - 11-én 5 óra között.

Fekete-fehér fotó "Az 1956. évi március havi jeges árvíz Tolna megye területén" című albumból, melyben a képek 4 szakaszban illusztrálják az eseményeket.

III. szakasz: Sió balpart 3,000-27,000 km Góga-Palánk, Sió jobbpart 3,600-13,000 km Borrév-Palánk.

A fényképeket felvették: - Bokor Mihály mérnök, Bp. MÉLYÉPTERV; - Csőregh Ferenc mérnök, Bp. VIZITERV; - Szviderszky Gyula mérnök, Bp. VIZITERV; - Dr. Boros György orvos, Szekszárd Megyei Tanács; - Sándor Gábor közl.o.v., Szekszárd Megyei Tanács; - Balázs László mérnök, Székesfehérvár VIZIG; - Lublós László mérnök, Székesfehérvár VIZIG.
Az albumot Lublós László állította össze.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 8,2 cm, sz: 5,8 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23,5 cm

Események

Készítés	mikor	1956. március
	ki	
	hol	Karaszifok, Doromlás, Dombori, Borrév

Kulcsszavak

- 1956. évi jeges árvíz
- fotóalbum
- jeges árvíz
- nyúlgát
- történeti
- árvíz