

	<p>Object: A csúszások jól láthatók. A honvédség mindenhol kemény munkát végez (1956. évi jeges árvíz Tolna megye területén)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2009.19.1.141</p>
--	--

Description

A Sió jobbparti töltéskorona átlag 70 cm-rel volt magasabb a balparti töltésnél, így szívós munkával a jobbparti töltést tartani tudtuk. Igen fontos volt a töltés tartása Szekszárd város vízellátása, ipartelepe, valamint a Sárköz érdekében.

Fekete-fehér fotó "Az 1956. évi március havi jeges árvíz Tolna megye területén" című albumból, melyben a képek 4 szakaszban illusztrálják az eseményeket.

III. szakasz: Sió balpart 3,000-27,000 km Góga-Palánk, Sió jobbpart 3,600-13,000 km Borrév-Palánk.

A fényképeket felvették: - Bokor Mihály mérnök, Bp. MÉLYÉPTERV; - Csőregh Ferenc mérnök, Bp. VIZITERV; - Szviderszky Gyula mérnök, Bp. VIZITERV; - Dr. Boros György orvos, Szekszárd Megyei Tanács; - Sándor Gábor közl.o.v., Szekszárd Megyei Tanács; - Balázs László mérnök, Székesfehérvár VIZIG; - Lublós László mérnök, Székesfehérvár VIZIG.
Az albumot Lublós László állította össze.

Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 6,5 cm, sz: 9,6 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23,5 cm

Events

Created	When	March 1956
	Who	
	Where	Karaszifok, Doromlás, Dombori, Borrév

Keywords

- 1956. évi jeges árvíz
- Flood
- Photograph album
- Sandbag
- jeges árvíz
- történeti