

| | |
|--|---|
| | <p>Tárgyak: Az 5+360 szakadás helyreállítása kordés munkával és stalinyeccel (1956. évi jeges árvíz Tolna megye területén)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.19.1.188</p> |
|--|---|

Leírás

Helyreállítási munkálatok május hóban a Sió balparti töltésénél.

Fekete-fehér fotó "Az 1956. évi március havi jeges árvíz Tolna megye területén" című albumból, melyben a képek 4 szakaszban illusztrálják az eseményeket.

III. szakasz: Sió balpart 3,000-27,000 km Góga-Palánk, Sió jobbpart 3,600-13,000 km Borrév-Palánk.

A fényképeket felvették: - Bokor Mihály mérnök, Bp. MÉLYÉPTERV; - Csőregh Ferenc mérnök, Bp. VIZITERV; - Szviderszky Gyula mérnök, Bp. VIZITERV; - Dr. Boros György orvos, Szekszárd Megyei Tanács; - Sándor Gábor közl.o.v., Szekszárd Megyei Tanács; - Balázs László mérnök, Székesfehérvár VIZIG; - Lublók László mérnök, Székesfehérvár VIZIG.
Az albumot Lublók László állította össze.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méret:

h: 9,1 cm, sz: 6 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23,5 cm

Események

Készítés mikor 1956. március ki

Kulcsszavak

- 1956. évi jeges árvíz
- fotóalbum
- jeges árvíz
- töltés
- történeti
- árvíz