

	<p>Tárgyak: A 10-15 cm-es földterítést Sztalinyec traktorok tömörítik (1956. évi jeges árvíz Tolna megye területén)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.19.1.194</p>
--	--

Leírás

A tömörített réteg felszíne a képen jól látható. A Sió jobbparti 7-8 km töltésszelvény mentett oldali rézsűjének és koronájának átépítése július hóban.

Fekete-fehér fotó "Az 1956. évi március havi jeges árvíz Tolna megye területén" című albumból, melyben a képek 4 szakaszban illusztrálják az eseményeket.

III. szakasz: Sió balpart 3,000-27,000 km Góga-Palánk, Sió jobbpart 3,600-13,000 km Borrév-Palánk.

A fényképeket felvették: - Bokor Mihály mérnök, Bp. MÉLYÉPTERV; - Csőregh Ferenc mérnök, Bp. VIZITERV; - Szviderszky Gyula mérnök, Bp. VIZITERV; - Dr. Boros György orvos, Szekszárd Megyei Tanács; - Sándor Gábor közl.o.v., Szekszárd Megyei Tanács; - Balázs László mérnök, Székesfehérvár VIZIG; - Lublós László mérnök, Székesfehérvár VIZIG.
Az albumot Lublós László állította össze.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 8,7 cm, sz: 6 cm; Album mérete: h: 33 cm,
sz: 23,5 cm

Események

Készítés

mikor

1956. március

ki

hol

Karaszifok, Doromlás, Dombori, Borrév

Kulcsszavak

- 1956. évi jeges árvíz
- fotóalbum
- jeges árvíz
- történeti
- árvíz