

	<p>Tárgyak: A téglagyártól a Sióig terjedő elöntött terület március 14-én a Sió hídról nézve a palánki szakadással (1956. évi jeges árvíz Tolna megye területén)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.19.1.206</p>
--	---

Leírás

A jobboldali töltés a jéggel körülvevett fák mögött volt. A Sió jobbparti töltését és nyúlgátját a régi 6-os sz. út hídja és a Völgyégi patak torkolata között - 2,7 km-es szakaszon - a víz március 10-én 18 órakor meghágta, majd egyidőben két szakadás keletkezett a régi 6-os sz. és új 6-os sz. út felett a 12+905 km (Palánk), 13+958 km (tyúkfarm) szelvényekben. A Sió magas vize később elöntötte a Sió jobbparti 6-os sz. út deltáját március 13-án. Kotró termelte ki előzőleg a nyúlgátak anyagát március 9-13. között az új 6-os sz. út mentén a téglagyár közelében.

Fekete-fehér fotó "Az 1956. évi március havi jeges árvíz Tolna megye területén" című albumból, melyben a képek 4 szakaszban illusztrálják az eseményeket.

IV. szakasz: Sió balpart 27,000-47,000 km Palánk-Kölesd, Sió jobbpart 13,000-17,000 km Palánk-Szekszárd, Nádor balpart 0,000-14,000 km Sióagárd-Kölesd, Nádor jobbpart 0,000-14,000 km Sióagárd-Kölesd.

A fényképeket felvették: - Bokor Mihály mérnök, Bp. MÉLYÉPTErv; - Csőregh Ferenc mérnök, Bp. VIZITErv; - Szviderszky Gyula mérnök, Bp. VIZITErv; - Dr. Boros György orvos, Szekszárd Megyei Tanács; - Sándor Gábor közl.o.v., Szekszárd Megyei Tanács; - Balázs László mérnök, Székesfehérvár VIZIG; - Lublós László mérnök, Székesfehérvár VIZIG.
Az albumot Lublós László állította össze.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretetek:

h: 8,8 cm, sz: 6,4 cm; Album mérete: h: 33
cm, sz: 23,5 cm

Események

Készítés	mikor	1956. március
	ki	
	hol	Karaszifok, Doromlás, Dombori, Borrév

Kulcsszavak

- 1956. évi jeges árvíz
- fotóalbum
- jeges árvíz
- történeti
- árvíz