

	<p>Tárgyak: A Sió balparti védvonal 10-20 cm-t állt ki a tetőzés idején (1956. évi jeges árvíz Tolna megye területén)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.19.1.220</p>
--	--

## Leírás

A Sió balparti védvonal a Szekszárdi vasúti és a régi 6-os sz. hídja között 10-20 cm-t állt ki a tetőzés idején.

Fekete-fehér fotó "Az 1956. évi március havi jeges árvíz Tolna megye területén" című albumból, melyben a képek 4 szakaszban illusztrálják az eseményeket.

IV. szakasz: Sió balpart 27,000-47,000 km Palánk-Kölesd, Sió jobbpart 13,000-17,000 km Palánk-Szekszárd, Nádor balpart 0,000-14,000 km Sióagárd-Kölesd, Nádor jobbpart 0,000-14,000 km Sióagárd-Kölesd.

A fényképeket felvették: - Bokor Mihály mérnök, Bp. MÉLYÉPTEK; - Csőregh Ferenc mérnök, Bp. VIZITERV; - Szviderszky Gyula mérnök, Bp. VIZITERV; - Dr. Boros György orvos, Szekszárd Megyei Tanács; - Sándor Gábor közl.o.v., Szekszárd Megyei Tanács; - Balázs László mérnök, Székesfehérvár VIZIG; - Lublós László mérnök, Székesfehérvár VIZIG.  
Az albumot Lublós László állította össze.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méret:

h: 9,5 cm, sz: 6,5 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23,5 cm

## Események

Készítés

mikor

1956. március

[Földrajzi vonatkozás]

ki	
hol	Karaszifok, Doromlás, Dombori, Borrév
mikor	
ki	
hol	Sió

## Kulcsszavak

- 1956. évi jeges árvíz
- fotóalbum
- jeges árvíz
- történeti
- árvíz