

	<p>Objekt: Az elöntött palánki vasúti megálló (1956. évi jeges árvíz Tolna megye területén)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Sammlung: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventarnummer: DM_TK_2009.19.1.222</p>
--	---

## Beschreibung

Az elöntött palánki (Szekszárd) vasúti megálló. A sínen jégtáblák, a háttérben a Sió vasúti híd. Palánk vasúti megálló környéke március 12-én.

Fekete-fehér fotó "Az 1956. évi március havi jeges árvíz Tolna megye területén" című albumból, melyben a képek 4 szakaszban illusztrálják az eseményeket.

IV. szakasz: Sió balpart 27,000-47,000 km Palánk-Kölesd, Sió jobbpart 13,000-17,000 km Palánk-Szekszárd, Nádor balpart 0,000-14,000 km Sióagárd-Kölesd, Nádor jobbpart 0,000-14,000 km Sióagárd-Kölesd.

A fényképeket felvették: - Bokor Mihály mérnök, Bp. MÉLYÉPTEK; - Csőregh Ferenc mérnök, Bp. VIZITERV; - Szviderszky Gyula mérnök, Bp. VIZITERV; - Dr. Boros György orvos, Szekszárd Megyei Tanács; - Sándor Gábor közl.o.v., Szekszárd Megyei Tanács; - Balázs László mérnök, Székesfehérvár VIZIG; - Lublós László mérnök, Székesfehérvár VIZIG.  
Az albumot Lublós László állította össze.

## Grunddaten

Material/Technik:

Papír / fotó

Maße:

h: 9,5 cm, sz: 6,5 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23,5 cm

## Ereignisse

Hergestellt

wann

März 1956

wer  
wo Karaszifok, Doromlás, Dombori, Borrév  
[Geographischer wann  
Bezug]  
wer  
wo Szekszárd-Palánk

## Schlagworte

- 1956. évi jeges árvíz
- Bahnhof
- Fotoalbum
- Hochwasser
- jeges árvíz
- történeti