

	<p>Object: A Nádor jobbparti szelvényében lévő kopolyás szakadás (1956. évi jeges árvíz Tolna megye területén)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2009.19.1.233</p>
--	--

## Description

A Nádor jobbparti 2+230 szelvényében lévő kopolyás szakadás. Ennek, valamint a homokzsák áttöltés védelme alatt készült a kopolya betöltése és a végleges töltés helyreállítása. A szakadás ideje március 11. 3 óra. A háttérben, jobb- és bal oldalon a töltésvégek láthatók.

Fekete-fehér fotó "Az 1956. évi március havi jeges árvíz Tolna megye területén" című albumból, melyben a képek 4 szakaszban illusztrálják az eseményeket.

IV. szakasz: Sió balpart 27,000-47,000 km Palánk-Kölesd, Sió jobbpart 13,000-17,000 km Palánk-Szekszárd, Nádor balpart 0,000-14,000 km Sióagárd-Kölesd, Nádor jobbpart 0,000-14,000 km Sióagárd-Kölesd.

A fényképeket felvették: - Bokor Mihály mérnök, Bp. MÉLYÉPTERV; - Csőregh Ferenc mérnök, Bp. VIZITERV; - Szviderszky Gyula mérnök, Bp. VIZITERV; - Dr. Boros György orvos, Szekszárd Megyei Tanács; - Sándor Gábor közl.o.v., Szekszárd Megyei Tanács; - Balázs László mérnök, Székesfehérvár VIZIG; - Lublós László mérnök, Székesfehérvár VIZIG.  
Az albumot Lublós László állította össze.

## Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 9,3 cm, sz: 6,4 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23,5 cm

## Events

Created	When	March 1956
	Who	
	Where	Karaszifok, Doromlás, Dombori, Borrév
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Nádor-csatorna

## Keywords

- 1956. évi jeges árvíz
- Flood
- Photograph album
- jeges árvíz
- történeti