

	<p>Object: Rocsóval vontatott pakurát szállító csónak (Dunai pakura szennyezés)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.923.21</p>
--	---

Description

A távolabbi parti depóniákhoz vagy uszályokhoz - főleg vízfolyással szemben rocsóval (rohamcsónak) vontatták a csónakokat.

Fekete-fehér fotó a "Jelentés a dunai pakura szennyezés Dunaújváros-országhatár közötti kárelhárítási munkáiról, 1974. január-február" című albumból.

Basic data

Material/Technique:	Papír / fotó
Measurements:	h: 17,1 cm, sz: 12,5 cm; Album mérete: h: 21 cm, sz: 29 cm

Events

Created	When	January 1974-March 1974
	Who	
	Where	

Keywords

- Duna
- Photograph album
- Rohamcsónak

- történeti