

| | |
|--|---|
| | <p>Object: Tutaj oldalára kerítéssodronyból merülőhálót szerelnek (Dunai pakura szennyezés)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.923.23</p> |
|--|---|

Description

A vízben úszó pakura lehalászásának megkönnyítésére tutaj is készült. Hogy a pakura ne úszhasson el a sekély merülésű tutaj alatt, ezért a felvíz felőli oldalon merülőhálót szereltek rá.

Fekete-fehér fotó a "Jelentés a dunai pakura szennyezés Dunaújváros-országhatár közötti kárelhárítási munkáiról, 1974. január-február" című albumból.

Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 17,1 cm, sz: 12,2 cm; Album mérete: h: 21 cm, sz: 29 cm

Events

| | | |
|---------|-------|-------------------------|
| Created | When | January 1974-March 1974 |
| | Who | |
| | Where | |

Keywords

- Duna
- Photograph album

- történeti