[További információk: https://ke.hu.museum-digital.org/object/638037 vom 2024.05.14]

Tárgyak:	Tutaj oldalára kerítéssodronyból merülőhálót szerelnek (Dunai pakura szennyezés)
Intézmény:	Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu
Gyűjtemények:	Történeti Képgyűjtemény
Leltári szám:	DM_TK_24.923.23

Leírás

A vízben úszó pakura lehalászásának megkönnyítésére tutaj is készült. Hogy a pakura ne úszhasson el a sekély merülésű tutaj alatt, ezért a felvíz felőli oldalon merülőhálót szereltek rá.

Fekete-fehér fotó a "Jelentés a dunai pakura szennyezés Dunaújváros-országhatár közötti kárelhárítási munkáiról, 1974. január-február" című albumból.

Alapadatok

Anyag/ Technika:	Papír / fotó
Méretek:	h: 17,1 cm, sz: 12,2 cm; Album mérete: h: 21 cm, sz: 29 cm

Események

Készítés	mikor	1974. január-1974. március
	ki	
	hol	

Kulcsszavak

- Duna
- fotóalbum
- történeti