

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Tárgyak: Pakura kitermelése a merülőfal mögül (Dunai pakura szennyezés)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum<br/>Kölcsey u. 2.<br/>2500 Esztergom<br/>+36 33 500 250<br/>info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.923.26</p> |
|--|---|

## Leírás

A merülőfal által megfogott pakurát a partközeli sekély vízből kézi erővel vagy közvetlenül a partra, vagy szállítószalagra karolták.

Fekete-fehér fotó a "Jelentés a dunai pakura szennyezés Dunaújváros-országhatár közötti kárelhárítási munkáiról, 1974. január-február" című albumból.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 12 cm, sz: 7,5 cm; Album mérete: h: 21 cm, sz: 29 cm

## Események

Készítés mikor 1974. január-1974. március  
ki hol

## Kulcsszavak

- Duna
- fotóalbum
- történeti