

	<p>Object: Motorcsónak tartja a merülőhálót az elúszástól (Dunai pakura szennyezés)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.923.34</p>
--	---

Description

A hálóban fennakadt pakura nagy áramlási ellenállást okozott. Emiatt a merülőháló kötelét tartó uszályok horgonyai elszabadultak és a víz sodorni kezdte a merülőhálót a pakurával együtt. A merülőhálót motorcsónakokkal próbálták a vízfolyással szemben megtartani.

Fekete-fehér fotó a "Jelentés a dunai pakura szennyezés Dunaújváros-országhatár közötti kárelhárítási munkáiról, 1974. január-február" című albumból.

Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 17,2 cm, sz: 12,2 cm; Album mérete: h: 21 cm, sz: 29 cm

Events

Created	When	January 1974-March 1974
	Who	
	Where	

Keywords

- Duna
- Photograph album

- történeti