

| | |
|--|---|
| | <p>Tárgyak: Pakura partra rakása kézi erővel (Dunai pakura szennyezés)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.923.40</p> |
|--|---|

Leírás

A sekély vízben megfeneklett pakuradarabokat a védekezés kezdetén víz partközeli részről vasvillával és lapáttal közvetlenül partra rakták.

Fekete-fehér fotó a "Jelentés a dunai pakura szennyezés Dunaújváros-országhatár közötti kárelhárítási munkáiról, 1974. január-február" című albumból.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 17 cm, sz: 12,2 cm; Album mérete: h: 21
cm, sz: 29 cm

Események

Készítés mikor 1974. január-1974. március
ki
hol

Kulcsszavak

- Duna
- fotóalbum
- történeti