

| | |
|--|---|
| | <p>Object: Pakura partra rakása kézi erővel (Dunai pakura szennyezés)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.923.41</p> |
|--|---|

Description

A sekély vízben megfeneklett pakuradarabokat a védekezés kezdetén víz partközeli részről vasvillával és lapáttal közvetlenül partra rakták.

Fekete-fehér fotó a "Jelentés a dunai pakura szennyezés Dunaújváros-országhatár közötti kárelhárítási munkáiról, 1974. január-február" című albumból.

Basic data

| | |
|---------------------|---|
| Material/Technique: | Papír / fotó |
| Measurements: | h: 17 cm, sz: 12 cm; Album mérete: h: 21 cm, sz: 29 cm |

Events

| | | |
|---------|-------|-------------------------|
| Created | When | January 1974-March 1974 |
| | Who | |
| | Where | |

Keywords

- Duna
- Photograph album
- történeti