

	<p>Object: Cölöpös kerítés (Dunai pakura szennyezés)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.923.60</p>
--	--

Description

A január második felében levonuló dunai árhullám a sekély vízben és zátonyokon felhalmozódott pakurát elsodrással fenyegette. Ezt akadályozta meg a cölöpös kerítés.

Fekete-fehér fotó a "Jelentés a dunai pakura szennyezés Dunaújváros-országhatár közötti kárelhárítási munkáiról, 1974. január-február" című albumból.

Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 17,2 cm, sz: 12,2 cm; Album mérete: h: 21 cm, sz: 29 cm

Events

Created	When	January 1974-March 1974
	Who	
	Where	

Keywords

- Duna
- Photograph album
- történeti