

	<p>Tárgyak: Cölöpös kerítés mögötti pakura (Dunai pakura szennyezés)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.923.61</p>
--	---

## Leírás

A partra kisodródott és részben deponált pakura elsodrásának megakadályozására is cölöpös kerítést alkalmaztak.

Fekete-fehér fotó a "Jelentés a dunai pakura szennyezés Dunaújváros-országhatár közötti kárelhárítási munkáiról, 1974. január-február" című albumból.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 17 cm, sz: 12,5 cm; Album mérete: h: 21 cm, sz: 29 cm

## Események

Készítés mikor 1974. január-1974. március  
ki  
hol

## Kulcsszavak

- Duna
- fotóalbum
- történeti