

| | |
|--|--|
| | <p>Object: Cölöpös kerítés zátonyos mederben (Dunai pakura szennyezés)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.923.62</p> |
|--|--|

Description

Ahol a kerítés felett összegyűlő pakurát nem tudták a felhalmozódás ütemében elszállítani, ott a pakura okozta áramlási ellenállás miatt a víz elnyomta a kerítéseket.

Fekete-fehér fotó a "Jelentés a dunai pakura szennyezés Dunaújváros-országhatár közötti kárelhárítási munkáiról, 1974. január-február" című albumból.

Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 17 cm, sz: 12 cm; Album mérete: h: 21 cm, sz: 29 cm

Events

| | | |
|---------|-------|-------------------------|
| Created | When | January 1974-March 1974 |
| | Who | |
| | Where | |

Keywords

- Duna
- Photograph album
- történeti