[További információk: https://ke.hu.museum-digital.org/object/638104 vom 2024.05.14]

Tárgyak:	Pakura parti depóniába juttatása sekély vízből tológéppel (Dunai pakura szennyezés)
Intézmény:	Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu
Gyűjtemények:	Történeti Képgyűjtemény
Leltári szám:	DM_TK_24.923.66

Leírás

Az ilyen módon partra tolt pakura erősen keveredett a meder kavicsanyagával. Így a pakurához sok meddő anyag is hozzákeveredett. Ezért ezt a módszert csak a kezdeti időben alkalmazták, majd korszerűbb technológiára tértek át.

Fekete-fehér fotó a "Jelentés a dunai pakura szennyezés Dunaújváros-országhatár közötti kárelhárítási munkáiról, 1974. január-február" című albumból.

Alapadatok

Anyag/ Technika:	Papír / fotó
Méretek:	h: 17 cm, sz: 12,5 cm; Album mérete: h: 21 cm, sz: 29 cm

Események

Készítés	mikor	1974. január-1974. március
	ki	
	hol	

Kulcsszavak

- Duna
- fotóalbum
- történeti