

	<p>Objekt: Gépkocsi rakodása pakura rakodásra szerkesztett rakodókanállal (Dunai pakura szennyezés)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Sammlung: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventarnummer: DM_TK_24.923.78</p>
--	---

Beschreibung

A pakura erős tapadását a gyors ürítés érdekében csökkenteni kellett. Ennek legegyszerűbb módja a rakodókanál felületének csökkentése volt. Ezt úgy érték el, hogy a kanál vágóélét villasorral helyettesítették. Ennek kis tapadása volt, ezért könnyen lehetett üríteni a kanalakat.

Fekete-fehér fotó a "Jelentés a dunai pakura szennyezés Dunaújváros-országhatár közötti kárelhárítási munkáiról, 1974. január-február" című albumból.

Grunddaten

Material/Technik:

Papír / fotó

Maße:

h: 17,4 cm, sz: 12,1 cm; Album mérete: h: 21 cm, sz: 29 cm

Ereignisse

Hergestellt

wann

Januar 1974-März 1974

wer

wo

Schlagworte

- Duna

- Fotoalbum
- történeti