

	<p>Object: Gépkocsi rakodása pakura rakodásra szerkesztett rakodókanállal (Dunai pakura szennyezés)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.923.79</p>
--	---

Description

A pakura erős tapadását a gyors ürítés érdekében csökkenteni kellett. Ennek legegyszerűbb módja a rakodókanál felületének csökkentése volt. Ezt úgy érték el, hogy a kanál vágóélét villasorral helyettesítették. Ennek kis tapadása volt, ezért könnyen lehetett üríteni a kanalakat.

Fekete-fehér fotó a "Jelentés a dunai pakura szennyezés Dunaújváros-országhatár közötti kárelhárítási munkáiról, 1974. január-február" című albumból.

Basic data

Material/Technique:	Papír / fotó
Measurements:	h: 17 cm, sz: 12 cm; Album mérete: h: 21 cm, sz: 29 cm

Events

Created	When	January 1974-March 1974
	Who	
	Where	

Keywords

- Duna

- Excavator
- Photograph album
- történeti