

	<p>Objekt: Parton megolvadt pakura darabok (Dunai pakura szennyezés)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Sammlung: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventarnummer: DM_TK_24.923.99</p>
--	--

Beschreibung

Az enyhe időben a parton maradt darabok is megpuhultak, sőt meg is olvadtak. Az olvadt pakura nagyobb területen szennyezte a talajt, ezért a védekezés során nemcsak a pakurát, hanem a szennyezett talajt is össze kellett gyűjteni.

Fekete-fehér fotó a "Jelentés a dunai pakura szennyezés Dunaújváros-országhatár közötti kárelhárítási munkáiról, 1974. január-február" című albumból.

Grunddaten

Material/Technik:	Papír / fotó
Maße:	h: 17 cm, sz: 12 cm; Album mérete: h: 21 cm, sz: 29 cm

Ereignisse

Hergestellt	wann	Januar 1974-März 1974
	wer	
	wo	

Schlagworte

- Duna
- Fotoalbum
- történeti