

	<p>Object: Partbiztosító kőszórás között lévő pakuradarabok (Dunai pakura szennyezés)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.923.103</p>
--	--

## Description

Az árhullám által megmozgatott pakura egy része a kőszórások kövei közé került, ahonnan azért volt nehéz az összegyűjtésük, mert az anyag megpuhult és csak lapáttal lehetett felszedni. Ehhez gyakran kellett átmozgatni a köveket.

Fekete-fehér fotó a "Jelentés a dunai pakura szennyezés Dunaújváros-országhatár közötti kárelhárítási munkáiról, 1974. január-február" című albumból.

## Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 10,3 cm, sz: 6,5 cm; Album mérete: h: 21 cm, sz: 29 cm

## Events

Created	When	January 1974-March 1974
	Who	
	Where	

## Keywords

- Duna
- Photograph album

- történeti