

	<p>Tárgyak: Talajtörés kialakulása (Tassi vízerőtelep árvízi katasztrófája, 1956)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.1012.2</p>
--	--

Leírás

Fekete-fehér fotó a "Tassi vízerőtelep árvízi katasztrófája" című albumból.

Tassnál a Duna 1586,0 fkm szelvényében 1926-1928 között épült meg a hajózsilip, a vízleeresztő zsilip és az erőmű. Az 1956-os jeges árvíz alkalmával a Tassi erőmű melletti árvízvédelmi célú parapetfal tönkrement, így az átzúduló víz tönkretette az erőművet és a tápszilipet. A megrongálódott Tassi-vízerőműre valamint tápszilipre műszaki és gazdaságossági számításokat végeztek, s ezek alapján az elbontás mellett döntöttek. A Ráckevei(Soroksári)-Dunából történő vízlevezetésre a Tassi-hajózsilipet alakították át, először fix küszöbű, majd később billenőtáblás megoldásúvá.

A felvételeket készítették:

Illés György, Kertai Ede, Kővári József, Laki Gyula, Szilágyi Károly, II. Vízépítéstani Tanszék munkatársai

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretetek:

h: 9,5 cm, sz: 6,5 cm; Album mérete: h: 32 cm, sz: 23 cm

Események

Készítés

mikor

ki

BME II. Vízépítéstani Tanszék munkatársai

	hol	
Készítés	mikor	1956
	ki	
	hol	Tass
Készítés	mikor	1956
	ki	
	hol	Budapest

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti
- vízerőmű
- árvíz