

	<p>Objekt: Árvíz után (Tassi vízerőtelep árvízi katasztrófája, 1956)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Sammlung: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventarnummer: DM_TK_24.1012.8</p>
--	--

## Beschreibung

Fekete-fehér fotó a "Tassi vízerőtelep árvízi katasztrófája" című albumból.

Tassnál a Duna 1586,0 fkm szelvényében 1926-1928 között épült meg a hajózsilip, a vízleeresztő zsilip és az erőmű. Az 1956-os jeges árvíz alkalmával a Tassi erőmű melletti árvízvédelmi célú parapetfal tönkrement, így az átzúduló víz tönkretette az erőművet és a tápszilipet. A megrongálódott Tassi-vízerőműre valamint tápszilipre műszaki és gazdaságossági számításokat végeztek, s ezek alapján az elbontás mellett döntöttek. A Ráckevei(Soroksári)-Dunából történő vízlevezetésre a Tassi-hajózsilipet alakították át, először fix küszöbű, majd később billenőtáblás megoldásúvá.

A felvételeket készítették:

Illés György, Kertai Ede, Kővári József, Laki Gyula, Szilágyi Károly, II. Vízépítéstani Tanszék munkatársai

## Grunddaten

Material/Technik:

Papír / fotó

Maße:

h: 8,9 cm, sz: 6 cm; Album mérete: h: 32 cm,  
sz: 23 cm

## Ereignisse

Hergestellt

wann

wer

BME II. Vízépítéstani Tanszék munkatársai

wo

Hergestellt	wann	1956
	wer	
	wo	Tass
Hergestellt	wann	1956
	wer	
	wo	Budapest

## Schlagworte

- Fotoalbum
- Hochwasser
- Wasserkraftwerk
- történeti