

	<p>Tárgyak: A felvázban a tábla emelése közben nagy feltorlódás és komoly örvénylés alakul ki (Vízépítési Kutatási Osztály munkáiból)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2015.8.1.34</p>
--	--

Leírás

Megfigyelések a tiszalöki duzzasztóműnél.

A felvázban a tábla emelése közben nagy feltorlódás és a pillér orránál komoly örvénylés alakul ki nagy vízlépcső esetén.

Fotó a Vízépítési Kutatási Osztály munkáiból összeállított fotóalbumból. A képek különféle mérési tevékenységeket (vízsebesség-, vízhozammérés) mutatnak be, többek között a tiszalöki duzzasztónál és a Sió-zsilipnél.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretetek:

h: 9,3 cm, sz: 6,1 cm; Album mérete: h: 32,5 cm, sz: 22 cm

Események

Készítés	mikor	1960-as évek
	ki	Könyvkötő KTSZ
	hol	
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	

hol Tiszalök

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti
- vízerőmű