

	<p>Tárgyak: Hidraulikai vizsgálatok Tiszalökön - Áramlásmérések (Vízépítési Kutatási Osztály munkáiból)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2015.8.1.62</p>
--	--

## Leírás

Az MK-I műszer irányba állítása a parton.

A tiszalöki erőmű környezetében kialakuló áramlási viszonyokat az alvizen és a felvizen az Ott-féle mágneses rendszerű és a Muszkalay-Kránicz-féle elektromos rendszerű áramlási iránymérőkkel határozzuk meg, hogy ellenőrizzük az üzemelési körülményekben bekövetkező esetleges változásokat és összehasonlítsuk a kisminta vizsgálatokkal.

Fotó a Vízépítési Kutatási Osztály munkáiból összeállított fotóalbumból. A képek különféle mérési tevékenységeket (vízsebesség-, vízhozammérés) mutatnak be, többek között a tiszalöki duzzasztónál és a Sió-zsilipnél.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretetek:

h: 8,8 cm, sz: 6,1 cm; Album mérete: h: 32,5 cm, sz: 22 cm

## Események

Készítés	mikor	1960-as évek
	ki	Könyvkötő KTSZ
	hol	

[Földrajzi  
vonatkozás]

mikor

ki

hol

Tiszalök

## Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti