

	<p>Object: Esztergom - Kis-Duna part, 1970 (Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2016.2.2.7</p>
--	---

Description

Az esztergomi Kis-Duna part rézsűbiztosítása.

Az esztergomi Kis-Dunát az 1910-es évek táján rendezték, ekkor nyerte el első rendezett képét a város felőli és a szegeti oldal is. Azonban a víz munkájának és a motorcsónakok hatásának köszönhetően a Prímás-szigeti part meggyengült, és állandóan beomlott. A fák egymás után dőltek a vízbe és félő volt, hogy a város szép sétánya is megsemmisül. A városi tanács ezért terveket készített a szigeti oldal partburkolására a kivitelezéssel pedig az Esztergomi Vízgazdálkodási Társulatot bízta meg, akik 1969-ben neki is álltak a munkálatoknak.

Fekete-fehér fotó az "Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat" fotóalbumából. Az albumban az 1970-1972-ben, az Esztergomban és a környékbeli településeken (Pilisszentlélek, Leányvár, Bajna, Kesztlőc, Lábatlan, Tokod) végzett munkálatairól készült felvételek találhatók.

Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 10,8 cm, sz: 7,6 cm; Album mérete: h: 34 cm, sz: 23 cm

Events

Created

When

1970-1972

Who

Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat

Where Esztergom

Keywords

- Photograph album
- történeti