

	<p>Tárgyak: Esztergom - Kis-Duna part, 1970 (Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2016.2.2.29</p>
--	--

Leírás

Az esztergomi Kis-Duna Prímás-szigeti part biztosítása. Bal felső sarokban a Bottyán híd látható.

Az esztergomi Kis-Dunát az 1910-es évek táján rendezték, ekkor nyerte el első rendezett képét a város felőli és a szegeti oldal is. Azonban a víz munkájának és a motorcsónakok hatásának köszönhetően a Prímás-szigeti part meggyengült, és állandóan beomlott. A fák egymás után dőltek a vízbe és félő volt, hogy a város szép sétánya is megsemmisül. A városi tanács ezért terveket készített a szigeti oldal partburkolására a kivitelezéssel pedig az Esztergomi Vízgazdálkodási Társulatot bízta meg, akik 1969-ben neki is álltak a munkálatoknak.

Fekete-fehér fotó az "Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat" fotóalbumából. Az albumban az 1970-1972-ben, az Esztergomban és a környékbeli településeken (Pilisszentlélek, Leányvár, Bajna, Kesztlőc, Lábatlan, Tokod) végzett munkálatairól készült felvételek találhatók.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 10,8 cm, sz: 7,6 cm; Album mérete: h: 34 cm, sz: 23 cm

Események

Készítés	mikor	1970-1972
	ki	Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat

[Földrajzi
vonatkozás]

hol Esztergom
mikor

ki

hol Bottyán híd

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti